


# LADEANLEITUNG CHARGING GUIDE

## P3910-2K

Steckbaustein Batterie (Akku), 1,2V

PIB battery (accu) 1,2V



### Schaltungsaufbau:

Schaltung wie oben abgebildet auf der Steckplatte (P3910-1A) aufbauen.

Anzulegende Spannung: +5 .. 9 V DC

Ladedauer: ca. 12 .. 15 Stunden

### Circuit:

circuit as above on the plug-in board (P3910-1A) .

operating voltage: +5 .. 9 V DC

charging time: 12 .. 15 hours approx.

## Empfehlenswertes Zubehör:

## Recommended accessory:

P3120-3B  
Zum Aufladen der in Box "Elektrik 1" P9900-4D befindlichen P3910-2K STB Batterie (Akku) 1,2V (max. 18 Stk.).

P3120-3B



P3120-3B  
To charge the P3910-2K PIB battery (accu) 1,2V (maximum 18 pcs.).

Empfohlene Stromversorgung:  
P3120-3A

Recommended power supply: P3120-3A

P3120-3A